

关于增加地质灾害隐患点入库的情况说明

2025年4月23日下午7时，江华县大石桥乡九工岭村白泉塘自然村刘福明房屋西南及东北角出现不同程度墙体下沉开裂。截至4月28日，裂缝持续扩大，西南侧裂缝呈“八字”型展布，延伸至地面，房内地板砖出现断裂，地面出现明显凹陷。经县地质灾害防治技术单位现场调查，该处地面塌陷地质灾害发生系第四系覆盖层为松散类土体，岩溶发育，易于形成溶洞及土洞等易塌洞穴，地下水埋深较浅，且活动较强烈，地下水位受雨水入渗补给及雨旱季交替引起的涨落波动幅度较大，水动力条件发生改变，溶（土）洞盖层在地下水的侵蚀、潜蚀、淋滤、搬运及负压吸蚀等作用下，产生地面塌陷。

根据《湖南省地质灾害隐患点认定与核销管理办法（试行）》（湘自资办发〔2025〕9号）第二章第七条规定：新增地质灾害隐患点的认定，是经相关技术单位调查和县自然资源主管部门审查后，报经县人民政府批准并在政府网站或当地主流媒体予以公告。

为确保人民生命财产安全，加强全县地质灾害隐患点监测和管理，经我县地质灾害防治技术支撑单位湖南省地球物理地球化学调查所调查核实，认定江华县大石桥乡九工岭村白泉塘自然村刘福明房屋地面塌陷地质灾害隐患点，符合条件，需报请县人民政府同意，并予以公告5个工作日。

江华瑶族自治县自然资源局

2025年5月10日

